

A STROPODACH

- pokrycie–blachodachówka
- łata 4x6cm
- kontrłata 4x5cm
- folia paroprzepuszczalna
- wełna mineralna 15cm
- krokiew 8x18cm
- wełna mineralna 5cm
- sufit podwieszany:
  - DK/MFC–18
- paroizolacja–folia 200
- płyta G/K 18mm:
  - DK/MFC–18/Ogień+
- gładź gipsowa

B DACH

- pokrycie–blachodachówka
- łata 4x6cm
- kontrłata 4x5cm
- folia paroprzepuszczalna

C STROP PODDASZA

- podłoga ze sklejki bud.
- folia paroprzepuszczalna
- wełna mineralna 20cm
- kleszcze 2[5x15cm]
- sufit podw. DK/MFC–18
- folia200–paroizolacja
- płyta GK 18mm
  - DK/MFC–18/Ogień+
- gładź gipsowa

D STROP NAD PARTEREM

- posadzka modułowa PVC
- system Fortelock dla sal sportowych
- w–wa samopoziomująca 0,5 cm
- wylewka betonowa 5 cm
- zbrojenie rozproszone stalowe
- hydroizolacja–folia budowlana
- w–wa izol. akustycznej styropian 6 cm
- paroizolacja–folia 200
- płyta stropowa betonowa – 14cm
- tynk 1,5 cm

E PODŁOGA NA GRUNCIE

- płytki gresowe ~1,5cm
- wylewka samopoziom. 0,3cm
- wylewka betonowa 4,0cm
- folia budowlana –izolacja
- styropian ekstrudowany 10cm
- folia poliestrowa –izol. p/wilg.
- płyta betonowa C12/15 10,0cm.
- piasek zagęszczony mechanicznie
  - do Js=0.95 20cm
- grunt rodzimy

F ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk elewacyjny
- styropian samogasnący 20cm
- bloczek gazobetonowy 24 cm
- tynk cementowo–wapienny
- gładź szpachlowa
- malatura ściany

G ŚCIANA FUNDAMENTOWA

G' ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- tynk elewacyjny mozaikowy
- izolacja powłokowa kubełkowa
- styropian ekstrudowany 10cm
- izolacja bitumiczna emulsyjna
- rapówka cementowa
- bloczek betonowy 12x24x38 cm
- hydroizolacja powłokowa

Uwaga! Zaleca się zastosować system PENETRON jako hydroizolację fundamentów.

Adres bud.	Brzeziny, dz. nr ewid.792/11; gmina Morawica;				
Projekt	Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego klubu "Moravia" w Brzezinach				
Tytuł rys.	PRZEKRÓJ POPRZECZNY A–A				
Branża	architektoniczna	Upr. bud.	Podpis	Data	XII/2018
Projektant	mgr inż.arch.Przemysław Dziewierz	SW–36/2007		Skala	1:50
Opracował	mgr inż. Mieczysław Szczodry	68/83		Nr rys.	4/A
Sprawdzający	mgr inż.arch. Władysław Markulis	63/171/76			