

050.0003.8.2022

MIASTO i GMINA MORAWICA
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
NIP 6572630604, tel. 41 311 46 92
-3-

Morawica, dnia 21-09-2022 r.

**Pan
Robert Żołądek
ul. Parkowa 14
26-026 Morawica**

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 07-09-2022r. informuję, że przepisy Prawa budowlanego nie określają jednoznacznie przy jakich głębokościach rowu należy zastosować bariery ochronne. Natomiast w tekście *rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach* jest informacja, że balustrady i poręcze stosuje się w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, jeśli powierzchnia, po której odbywa się ruch pieszych lub rowerzystów położona jest powyżej 0,5 m od poziomu terenu. Z kolei w przypadku cieków wodnych balustrady dla pieszych umieszcza się na przepustach bez barier, jeżeli różnica pomiędzy poziomem pobocza a poziomem cieku przekracza 1,8m.

W zgłaszanej przez Pana lokalizacji rów umocniony korytkami betonowymi ma głębokość od ok. 1m do 0,3m. W tej sytuacji celem zwiększenia bezpieczeństwa rozważymy montaż balustrady dla pieszych na głębszym odcinku rowu.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
Marcin Dziewięcki
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat.

2.a/a

OSO.0003.8.2022

Robert Żołądek – Radny

Przew. R. M. 08092022
C

STANOWISKO
OPINIOTWÓRCY

Morawica 2022-09-07


Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

Pan Marian BURAS

za pośrednictwem:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Morawicy

Pan Bartosz KRUK



ZAPYTANIE

Jako Radny i mieszkaniec Morawicy mam obowiązek zwrócenia uwagi organowi wykonawczemu na istotne sprawy dotyczące naszego miasta i życia mieszkańców oraz domagać się podjęcia określonych działań i odpowiedzi na ważne pytania .

W nawiązaniu do ostatniej sesji i mojego wystąpienia dotyczącego spraw różnych , pragnę zapytać :

Czy możliwe jest zamontowanie BARIEREK OCHRONNYCH wzdłuż chodnika prowadzącego od ulicy Ściegiennego w kierunku ulicy Wolności w Morawicy ?

Uzasadnienie:

Zgłosiła się do mnie jedna z mieszkanki osiedla z ulicy Ściegiennego . Poinformowała mnie o wypadku jej wnuczka, który 2 miesiące temu wpadł do rowu i złamał rękę . Dodam, że nie jest to jedyny taki przypadek , gdzie ktoś ucierpiał na tym terenie. Rów , ciągnący się wzdłuż tego chodnika jest bardzo głęboki i na dodatek , wyłożony betonowymi płytami. Z chodnika tego korzysta wiele starszych osób, idących do pobliskiego sklepu. Jakakolwiek utrata równowagi lub zaśląbnięcie może skończyć się podobnymi lub nawet gorszymi obrażeniami .

Obserwując inne podobne miejsca , gdzie rowy są o wiele płytsze , widać zamontowane barierki ochronne , co zapewne wynika z obecnie obowiązujących norm bezpieczeństwa na drogach i chodnikach.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców , jako jedno z podstawowych zadań naszego samorządu , proszę o zajęcie się tą sprawą .

Z poważaniem

Robert Żołądek

Radny Miasta i Gminy Morawica